
3-1/8"
(79)
Two 1/4-20 machine screws or No. 14 wood screws
1-31/32"
(50)
1-3/8"
(35)
1-11/32"
(34)
5-11/32"
(136)
3/16"
(5)
1-1/8"
(29)
1-3/4" to 2"
(44) (51)
3/32"
(2)
Threshold
4-3/4"
(121)
1-1/2"
(38)
1-15/16"
(49)
1-1/2"
(38)
Two 1/4-20 machine screws or No. 14 wood screws
2-3/4"
(70)